

Ersetzung E1060L01 durch E2060L

Der OE-Hersteller Mercedes-Benz hat teilweise mit einem Umrüst-Set (A0040949704) beim Actros MP4 (ab Baujahr 2011) den Gehäusedeckel getauscht. Nach der Umrüstung kann der Filter E1060L01 nicht mehr eingesetzt werden. Um sicher zu stellen, dass immer der richtige Filter verbaut wird, ersetzen wir den E1060L01 vollständig durch den E2060L. Der E2060L ist rückwärts kompatibel und lässt sich mit dem alten und neuen Gehäusedeckel verbauen.



E1060L01 (alt)
Mercedes Actros MP4



E2060L (neu)
Mercedes Actros MP4, MP5

Die Lagerbestände vom E1060L01 können selbstverständlich mit dem serienmäßigen verbauten Gehäusedeckel weiterhin für die im Katalog gelisteten Fahrzeugen abverkauft werden.